

(99年@臺北市)

國內案例 - 某大學實驗室火災 (1/2)

事件經過：

- 某大學地質研究所實驗室發生火災，消防人員進入現場時，發現張貼**輻射標誌**的儲物櫃。
- 核安監管中心於接獲台北市消防局通報後，立即轉知負責同仁處理，本會同仁即攜帶**輻射偵測儀器**趕赴現場進行量測。
- 輻射值：該實驗室及張貼有輻射標誌儲物櫃表面均在**一般背景輻射範圍(0.2 μ Sv/h)**內，無輻射安全顧慮。



(99年@臺北市)

國內案例 - 某大學實驗室火災 (2/2)

後續辦理情形：

- 本會到場人員協助辦理事項包含：
：輻射偵測、環境檢測、提供**輻射管制**、**廢棄物處理**、**放射性物質清點**等**輻射技術諮詢**。
- 後續為強化放射性物質作業場所發生火災時之應變處理能力，本會訂定「**放射性物質作業場所火災處理程序**」，內容包括平時整備及應變要領等，俾利設施經營者於火災發生時依循處置。

